

# 석면비산측정 결과보고서

- (유)현대유통 농업법인 압해도 축사 철거 공사 -



**한국안전환경컨설팅(주)**

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한)유일석면환경		사업자등록번호	
	주소 전라남도 목포시 변화로 60-1(영해동2가) 60-1 (전화번호: 061-245-0175)			
건 축 물	건물명		위치 전남 신안군 압해면 동서리469-2	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2016. 10. 05. ~ 10. 15.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 1,141.63㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2016. 10. 06.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<div>측정 지점 위치(도식도)</div> <div>별첨1 참고</div>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div> <div>년    월    일</div> <div>제출인 (서명 또는 인)</div> </div> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장    귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[ 별첨1 ] 측정 위치도(측정 장소)

(유)현대유통 농업법인 압해도 축사 철거 공사		
		
범례	*NO	<div></div>
	시료채취	부지경계선

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량( $\ell/\text{min}$ )	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	10:15 ~ 14:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:20 ~ 14:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:25 ~ 14:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:30 ~ 14:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	10:40 ~ 12:40	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	13:10 ~ 13:50	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물반출구	15:40 ~ 16:20	10.00	0.003	미만

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 위생설비입구	*6. 작업장주변	*7. 폐기물반출구	-

제2011-120003호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필

