석면비산측정 결과보고서

- 신안공설운동장 조성공사 중 석면슬레이트 철거공사 -



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일				
제출인	상호(대표자) (주)청보플러스 (한광연) 주소		사업자등록번호 408-81-48454			
	광주광역시 광산구 월곡동 680-9/3F (전화번호: 062-385-3900)					
건 축 물	건물명 신안공설운동장 조성공사 중 석면슬레(연면적(㎡)	기트 철거공사	위치 전남 신안군 압해읍 신용리 132 작업기간			
	# 2014. 01. 22. (1일) 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 밤라이트: 0.0㎡, 텍스: 0.0㎡ 슬레이트: 755.20㎡					
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호 409-86-10335			
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588					
측정 일시						
측정 결과	시료번호 측정 지점	측정 결과	과(f/cc) 검결	^돌 석면		
10 23	별첨2 참고 					
측정 지점 위치(도식도)						
별첨1 참고						
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.						
			2013	년 월 일		
제출인 한광연 (서명또는인)						
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하						
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서	식의 석면해체・	제거작업 신고서 사본	수수료 없 음		

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

압해읍 신용리 132번지



범 례	*NO					0
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물임시보관소	음압기

[별 첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)		유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/때]	초과여부
*1	부지경계선1	10:10 ~	14:12	9.97	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:13 ~	14:15	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:15 ~	14:17	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:17 ~	14:19	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장 주변	10:20 ~	12:22	9.99	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비 입구	11:00 ~	11:42	9.92	0.002	미만
*7	폐기물 야적	11:05 ~	11:47	9.85	0.003	미만

[별 첨3] 측정 사진

