

석면조사 및 측정

석면비산측정 결과보고서

- 농업회사법인 주식회사하늘애 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한)서진철거산업		사업자등록번호	
	주소 전라남도 목포시 원산정로59번길 7 (전화번호: 061-245-3100)			
건 축 물	건물명		위치 전남 신안군 지도읍 자동리 1410/1419	
	연면적(㎡) <div style="text-align: right;">㎡</div>		작업기간 2016. 09. 20. ~ 10. 30.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 1,523.28㎡			
측정기관	대표자 <div style="text-align: center;">정 영 훈</div>		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2016. 10. 11.			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지정 위치(도식도)				
별첨1 참고				
「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.				
년 월 일 제출인 (서명 또는 인)				
특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

농업회사법인 주식회사하늘에 철거공사



범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	8:10 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:15 ~ 12:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:20 ~ 12:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:25 ~ 12:25	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변1	8:30 ~ 10:30	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변2	13:15 ~ 15:15	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	위생설비입구	8:40 ~ 9:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	10:35 ~ 11:15	10.00	0.003	미만
*9	폐기물반출구2	15:40 ~ 16:20	10.00	0.003	미만

비 고

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변1	*6. 작업장주변2	*7. 위생설비입구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 폐기물반출구2			

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	김영훈	
지정사항	총 내행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 내행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	내행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면조사 및 측정

석면비산측정 결과보고서

- 농업회사법인 주식회사하늘에 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유한)서진철거산업	사업자등록번호		
	주소 전라남도 목포시 원산정로59번길 7 (전화번호: 061-245-3100)			
건 축 물	건물명	위치 전남 신안군 지도읍 자동리 1410/1419		
	연면적(㎡) <div style="text-align: right;">㎡</div>	작업기간 2016. 09. 20. ~ 10. 30.		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 1,523.28㎡			
측정기관	대표자 <div style="text-align: center;">정 영 훈</div>	사업자등록번호		
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2016. 10. 12.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
측정 지점 위치(도식도) 별첨1 참고				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 년 월 일 제출인 (서명 또는 인) </div> <div style="margin-top: 20px;"> 특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

농업회사법인 주식회사하늘애 철거공사



번 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 12:00	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:05 ~ 12:05	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:10 ~ 12:10	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:15 ~ 12:15	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변1	8:20 ~ 10:20	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변2	13:30 ~ 15:30	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	위생설비입구	8:30 ~ 9:10	10.0	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	14:00 ~ 14:40	10.0	0.004	미만
*9	폐기물반출구2	15:00 ~ 15:40	10.0	0.003	미만
비 고					

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변1	*6. 작업장주변2	*7. 위생설비입구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 폐기물반출구2			

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영준	
지정사항	총 내행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 내행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	내행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 집접에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청



원본대조필



석면조사 및 측정

석면비산측정 결과보고서

- 농업회사법인 주식회사하늘에 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일	
제출인	상 호(대표자) (유한)서진철거산업		사업자등록번호
	주 소 전라남도 목포시 원산정로59번길 7 (전화번호: 061-245-3100)		
건 축 물	건물명		위치 전남 신안군 지도읍 자동리 1410/1419
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2016. 09. 20. ~ 10. 30.
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 1,523.28㎡		
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588		
측정 일시	2016. 10. 13.		
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)
	별첨2 참고		
측정 지점 위치(도식도)			
별첨1 참고			
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (서명 또는 인)</p> <p style="text-align: right;">특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>			
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

농업회사법인 주식회사 하늘애 철거공사



범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	공사구역

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	8:00 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:00 ~ 12:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:05 ~ 12:05	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:10 ~ 12:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변1	8:20 ~ 10:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	작업장주변2	14:00 ~ 16:00	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	위생설비입구	8:30 ~ 9:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물반출구1	14:00 ~ 14:40	10.00	0.004	미만
*9	폐기물반출구2	15:00 ~ 15:40	10.00	0.004	미만
비 고					

[별첨3] 측정 사진

			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변1	*6. 작업장주변2	*7. 위생설비입구	*8. 폐기물반출구1
			
*9. 폐기물반출구2			

제2011-120003호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	한국안전환경컨설팅주식회사	
소재지	(502-882) 광주광역시 서구 동천동 588-0	
대표자성명	정영훈	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 접점에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2011. 12. 20

광주지방고용노동청장



원본대조필

