

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| | | | | |
|--------|---|-------|----------------------------------|------|
| 접수번호 | | 접수일 | | |
| 제출인 | 상호(대표자) 신안환경 (문경남) | | 사업자등록번호 411-01-79892 | |
| | 주소 전라남도 전남 목포시 원산로 74(산정동) | | | |
| 건축물 | 건물명 염전 해주 | | 위치 전남 신안군 증도면 증동리 156-51번지 | |
| | 연면적(㎡) -㎡ | | 작업기간 2013. . . ~ 2013. . . | |
| | 석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 지붕재(슬레이트) 786.00㎡, | | | |
| 측정기관 | 대표자 노현홍 | | 사업자등록번호 410-86-34680 | |
| | 주 소 광주광역시 서구 매월동 946번지 매월종합상가 205동 313호 | | | |
| 측정 일시 | 2013. 06. 14. ~ 2012. 06. 14. (1일간) | | | |
| 측정 결과 | 시료번호 | 측정 지점 | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 |
| 별첨1 참고 | | | | |

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2013년 6월 일

제출인 신안환경 대표이사 문경남 (서명 또는 인)

귀하

| | | |
|------|--|------------|
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본 | 수수료 없 음 |
|------|--|------------|

[별첨1]. 측정결과

| 시료번호 | 측정 지점 | 측정결과[기준: 0.01개(f)/cc] | 검출석면 |
|------------|-------|-----------------------|------|
| 06월 14일(금) | | | |
| #1 | 해 주 | 검출한계 0.005개(f)/cc미만 | - |
| #2 | 해 주 | 검출한계 0.005개(f)/cc미만 | - |
| #3 | 해 주 | 0개/100시야 | - |
| #4 | 해 주 | 0개/100시야 | - |

※ 검출한계(LOD) : 0.005개(f)/cc

* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 μ m이상, 직경 0.25 μ m~3 μ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

[별 첨2]. 측정 지점 위치(도식도)-06월 14일

신안군 증도면 증동리 156-51번지

측정위치[해체후 주변 #1~#2 측정 실시함.]



측정개소
2개소

2013년도



[해체후 석면비산측정]