

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일								
제출인	상호(대표자) (주)순흥건설 전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 062-383-3314)								
건축물	건물명 옹전 위치 전남 신안군 지도읍 읍내리 168-281								
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup> 작업기간 2012.12.11 ~ 12.14								
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 슬레이트( 820 m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)								
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소 주소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지 사업자등록번호 418-81-30757								
측정 일시	2012.12.11 ~ 12.14								
측정 결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">시료번호</th> <th style="width: 25%;">측정 지점</th> <th style="width: 25%;">측정 결과(f/cc)</th> <th style="width: 25%;">검출석면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">[ 뒷 면 별 첨 ]</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	[ 뒷 면 별 첨 ]			
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면					
[ 뒷 면 별 첨 ]									
측정 지점 위치(도식도)									
[ 뒷 면 별 첨 ]									

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2012년 12월 일

제출인

(서명 또는 인)


**신안군수** 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

❖ 측정결과

12월 11일				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	부지경계선1	0.001	백석면(Chrysotile)	
#2	부지경계선2	0.001	백석면(Chrysotile)	
#3	부지경계선3	0.002	백석면(Chrysotile)	
#4	부지경계선4	0.001	백석면(Chrysotile)	
#5	작업장주변	0.002	백석면(Chrysotile)	
#6	위생설비입구	0.002	백석면(Chrysotile)	
#7	폐기물임시보관소	0.003	백석면(Chrysotile)	
12월 12일 (폐기물반출대기)				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	폐기물임시보관소	0.002	백석면(Chrysotile)	
12월 13일 (폐기물반출대기)				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	폐기물임시보관소	0.001	백석면(Chrysotile)	
12월 14일 (폐기물반출대기)				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	폐기물임시보관소	0.002	백석면(Chrysotile)	
※ 비고.				

2012년 12월 11일



#1  
부지경계선1



#2  
부지경계선



#3  
부지경계선



#4  
부지경계선



#5  
작업장주변



#6  
위생설비입구



#7  
폐기물임시보관소




Drawing Title

전남 신안군 지도읍 읍내리 168-281 슬레이트 철거공사

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2012년 12월 12일



#1  
폐기물임시보관소




**돌솜석면연구소**  
Dolsom Asbestos Research Institute

Drawing Title

전남 신안군 지도읍 읍내리 168-281 슬레이트 철거공사

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2012년 12월 13일



#1  
폐기물임시보관소




**돌솜석면연구소**  
Dolsom Asbestos Research Institute

Drawing Title

전남 신안군 지도읍 읍내리 168-281 슬레이트 철거공사

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2012년 12월 14일



#1  
폐기물임시보관소



**돌솜석면연구소**  
Dolsom Asbestos Research Institute

Drawing Title

전남 신안군 지도읍 읍내리 168-281 슬레이트 철거공사

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.