


# 석면비산측정 결과보고서

- 도초초 본관동 석면 해체제거공사 -



**(주)대한환경컨설팅**  
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)


























### [별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (t/cc)	비고
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*6	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*7	음압기배출구1 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*8	음압기배출구2 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*9	음압기배출구3 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*10	음압기배출구4 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*11	음압기배출구5 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*12	음압기배출구6 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*13	음압기배출구7 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*14	음압기배출구8 (본관동 1층)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*15	폐기물반출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*16	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
*17	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/02	불검출 [검출한계 0.002미만]
비 고						



[별첨3] 측정 사진

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선1		부지경계선2	
시작시간: 11:27	종료시간: 15:27	시작시간: 11:29	종료시간: 15:29
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
부지경계선3		부지경계선4	
시작시간: 11:32	종료시간: 15:32	시작시간: 11:34	종료시간: 15:34
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
위생설비입구		작업장주변	
시작시간: 11:45	종료시간: 12:25	시작시간: 11:32	종료시간: 13:32
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구1(본관동 1층)		음압기배출구2(본관동 1층)	
시작시간: 11:55	종료시간: 12:35	시작시간: 11:56	종료시간: 12:36

시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구3(본관동 1층)		음압기배출구4(본관동 1층)	
시작시간: 11:56	종료시간: 12:36	시작시간: 11:58	종료시간: 12:38
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구5(본관동 1층)		음압기배출구6(본관동 1층)	
시작시간: 13:00	종료시간: 13:40	시작시간: 13:01	종료시간: 13:41
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
음압기배출구7(본관동 1층)		음압기배출구8(본관동 1층)	
시작시간: 13:02	종료시간: 13:42	시작시간: 13:03	종료시간: 13:43
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
폐기물반출구		폐기물보관지점1	
시작시간: 14:00	종료시간: 14:40	시작시간: 15:00	종료시간: 15:40



시작 사진	종료 사진
	
폐기물보관지점2	
시작시간: 15:00	종료시간: 15:40

제2016-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅  
소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
대표자성명 남가경  
파이리 18-1)

지정사항	총 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정)한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	석면조사기관


### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필



# 석면비산측정 결과보고서

- 도초초 본관동 석면 해체제거공사 -



**(주)대한환경컨설팅**  
CO.,LTD Daehan Environment Consulting



[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)



### [별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고
*1	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/03	불검출 [검출한계 0.002미만]
*2	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	20/02/03	불검출 [검출한계 0.002미만]
비 고						

**[별첨3] 측정 사진**

폐기물 보관지점1		폐기물 보관지점2	
시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
			
시작시간: 10:05	종료시간: 10:45	시작시간: 10:05	종료시간: 10:45

제2016-120001호

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명 (주)대한환경컨설팅

소재지 (58223) 전라남도 나주시 남평읍 회재로 5 (남평읍) (남평읍) (남평읍)  
광이리 18-1)

대표자성명 남가경

지정사항	총 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할지역 대행(지정) 한 개	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	석면조사기관

### ※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 1. 26

광주지방고용노동청



원본대조필

